


Построить эпюры: N, σ, ϵ, w .



Реакция:

$$\sum F_z = 0 = -R - ql + ql - ql$$

$$R = -ql$$

Внутренняя растягивающая осевая сила:

$$\sum F_z = 0 = ql + N_1 \Rightarrow N_1 = -ql$$

$$\sum F_z = 0 = ql + N_2 \Rightarrow N_2 = -ql$$

$$\sum F_z = 0 = ql - ql + qz_3 + N_3 \Rightarrow N_3 = -q \cdot z_3$$




т. Д: $z_3 = 0: N_3 = 0$

т. Г: $z_3 = l: N_3 = -ql$

$$\sum F_z = 0 = ql - ql + ql - qz_4 \Rightarrow N_4 = q(z_4 - l)$$

т. Г: $z_4 = 0: N_4 = -ql$

т. H: $z_4 = l: N_4 = 0$



Напряжения:

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = -\frac{ql}{2A}$$

$$\sigma_2 = \frac{N_2}{A_2} = -\frac{ql}{A}$$

$$\sigma_3 = \frac{N_3}{A_3} = -\frac{qz_3}{A}$$


т. Д: $z_3 = 0: \sigma_3 = 0$

т. Г: $z_3 = l: \sigma_3 = -\frac{ql}{A}$

$$\sigma_4 = \frac{N_4}{A_4} = \frac{q}{2A} (z_4 - l)$$

т. Г: $z_4 = 0: \sigma_4 = -\frac{ql}{2A}$

т. H: $z_4 = l: \sigma_4 = 0$



Деформации:

$$\epsilon_1 = \frac{\delta_1}{E_1} = -\frac{qL}{2EA};$$

$$\epsilon_2 = \frac{\delta_2}{E_2} = -\frac{qL}{EA};$$

$$\epsilon_3 = \frac{\delta_3}{E_3} = -\frac{qz_3}{EA}$$

Т. Д: $z_3 = 0: \epsilon_3 = 0$;

Т. Г: $z_3 = l: \epsilon_3 = -\frac{qL}{EA}$;

$$\epsilon_4 = \frac{\delta_4}{E_4} = -\frac{q}{2EA} (z_4 - l)$$

Т. Г: $z_4 = 0: \epsilon_4 = -\frac{qL}{2EA}$;

Т. Н: $z_4 = l: \epsilon_4 = 0$;

Осевые перемещения поперечных сечений:

(загрузка)

$$W_1 = W_0 + \int_0^{z_1} \epsilon_1 dz_1 = -\int_0^{z_1} \frac{qL}{2EA} dz_1 = -\frac{qL}{2EA} \cdot z_1$$

Т. В: $z_1 = 0: W_1^{\text{макс}} = 0$;

Т. С: $z_1 = \frac{l}{2}: W_1^{\text{ком}} = -\frac{qL^2}{4EA}$.

$$W_2 = W_1^{\text{ком}} + \int_0^{z_2} \epsilon_2 dz_2 = -\frac{qL^2}{4EA} - \int_0^{z_2} \frac{qL}{EA} dz_2 = -\frac{qL}{4EA} (l + 4 \cdot z_2)$$

Т. С: $z_2 = 0: W_2^{\text{макс}} = -\frac{qL^2}{4EA}$;

Т. Д: $z_2 = \frac{l}{2}: W_2^{\text{ком}} = -\frac{3}{4} \frac{qL^2}{EA}$;

$$\begin{aligned}
 W_3 &= W_2^{\text{ком}} + \int_0^{z_3} \varepsilon_3 dz_3 = -\frac{3}{4} \frac{ql^2}{EA} - \int_0^{z_3} \frac{qz_3}{EA} dz_3 = \\
 &= -\frac{3}{4} \frac{ql^2}{EA} - \frac{q}{EA} \int_0^{z_3} z_3 dz_3 = -\frac{q}{2EA} \left(\frac{3}{2} l^2 + z_3^2 \right) = \\
 &= -\frac{q}{4EA} (3l^2 + 2z_3^2)
 \end{aligned}$$

$$\text{T. D: } z_3 = 0: W_3^{\text{наг.}} = -\frac{3}{4} \frac{ql^2}{EA};$$

$$\text{T. G: } z_3 = l: W_3^{\text{ком.}} = -\frac{5}{4} \frac{ql^2}{EA};$$

W_3 - квадратичная функция (парабола), причём в точке D её производная (ε_3) равна нулю, значит в точке D парабола W_3 имеет вершину.

$$\begin{aligned}
 W_4 &= W_3^{\text{ком}} + \int_0^{z_4} \varepsilon_4 dz_4 = -\frac{5}{4} \frac{ql^2}{EA} - \int_0^{z_4} \frac{q(z_4 - l)}{2EA} dz_4 = \\
 &= -\frac{5}{4} \frac{ql^2}{EA} - \frac{q}{2EA} \left[\int_0^{z_4} z_4 dz_4 - l \int_0^{z_4} dz_4 \right] = -\frac{q}{4EA} [5l^2 + 2lz_4 - z_4^2]
 \end{aligned}$$

$$\text{T. G: } z_4 = 0: W_4^{\text{наг.}} = -\frac{5}{4} \frac{ql^2}{EA};$$

$$\text{T. H: } z_4 = l: W_4^{\text{ком.}} = -\frac{6}{4} \frac{ql^2}{EA} = -\frac{3}{2} \frac{ql^2}{EA}.$$

В точке H видим $\varepsilon_4 = 0$, значит здесь вершина параболы W_4 .